



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Lublińcu  
ul. PCK nr 10, 42-700 Lubliniec

Koszęcin, dnia: 22.01.2025 r.

Znak sprawy: PZ.5265.11.2024.RM

Egz. nr .....<sup>2</sup>

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1473, poz. 1717 i poz. 1907) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1493) w dniu:

22.01.2025 r.

przez

.....  
..... – kierownika sekcji – leg. sl. nr 3659520  
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5265.11.2024.RM z dnia 17.01.2025 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zespole Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie  
ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin**

.....  
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcin, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin	Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
..... – główny specjalista ds. bhp i ppoż.	..... – kierownik działu administracyjno-eksploatacyjnego.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków określonych w decyzji nr 16/2025/PZ z dnia 17.01.2025 r., wydanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

*R*

*202*

*7-5*

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- na podstawie pisma z dnia 17.01.2025 r. Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie Pana Tomasza Janikowskiego zawiadamiającym o wykonaniu obowiązków.

- na ustny wniosek kontrolowanego przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze bez dochowania 7 dniowego terminu doręczenia upoważnienia (art. 23 ust. 7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej),

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Obiekt hotelowy Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Koszęcinie;
- 2) oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne;
- 3) urządzenie służące do usuwania dymu z klatki schodowej;
- 4) hydranty wewnętrzne;
- 5) dokumentacja: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

#### **PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

##### **1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Zbigniew Cierniak – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Koszęcinie.

##### **2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Opisana w protokole z dnia 30.12.2024 r.

Zespół pałacowy wpisany jest do rejestru zabytków (księga A) wykazu zabytków nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nr rej.: A-81/78 z 10.01.1997 r.

Obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowo przystosowany do zorganizowania turnusów wypoczynkowych. Pokoje noclegowe, zlokalizowano na II piętrze skrzydła zachodniego i wschodniego budynku Pałacowego, które oddzielone są od pozostałej części kompleksu wydzielonymi pożarowo, oddymianymi klatkami schodowymi oraz łącznikiem, który również wyposażono w system oddymiania.

Maksymalna liczba miejsc noclegowych w pałacu – 81.

##### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

W obiekcie do dnia niniejszej kontroli warunki ewakuacji oraz warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie uległy pogorszeniu i zmianie.

Dla obiektów Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK Koszęcin opracowano w **grudniu 2024 r.** Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, a z jej treścią zapoznano pracowników zakładu. Autorem dokumentu jest r. [redacted] główny specjalista ds. bhp i ppoż.; spełnia wymagania § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.).

Miejsce zbiórki wyznaczono na wewnętrznym terenie Zespołu Pałacowego (terenie przylegającym do dziedzica) i oznakowano.

Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru umieszczono przy wyjściach z budynku.

##### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniach 20 i 27.12.2024 roku (protokół z dnia 30.12.2024 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.\*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

<input checked="" type="checkbox"/>	Decyzja nr 16/2025/PZ z dnia 17 stycznia 2025 r.	Termin realizacji danego obowiązku upływa:
	Lista nałożonych obowiązków: 1. Doprowadzić do pełnej sprawności awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w obiekcie hotelowym w ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, a sprawność techniczną instalacji potwierdzić protokołem przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,	- do dnia 28 lutego 2025 r.

RP

zdr

706 2



<p>2. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej urządzenia służące do usuwania dymu z klatki schodowej (skrzydło lewe, wyjście na dziedziniec) w obiekcie hotelowym w ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, a jego sprawność techniczną potwierdzić protokołem przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,</p> <p>3. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej hydrant wewnętrzny (skrzydło lewe, parter, korytarz) w obiekcie hotelowym w ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, a jego sprawność potwierdzić protokołem przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych, sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,</p> <p>4. Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu hotelu w ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3. Osoba dokonująca aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.</p>	<p>- do dnia 28 lutego 2025 r.</p> <p>- do dnia 28 lutego 2025 r.</p> <p>- do dnia 28 lutego 2025 r.</p>
<p>Lista niewykonanych obowiązków: <b>Obowiązki wykonano.</b></p>	
<p>Upomnienie: Nie dotyczy.</p>	
<p>Tytuł wykonawczy znak z dnia: Nie dotyczy.</p>	
<p>Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym: Nie dotyczy</p>	
<p>Opis, uwagi i załączniki:          Przedstawiono:          Notatkę służbową z dnia 9.01.2025r . dotyczącą usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podczas corocznego sprawdzenia działania systemu ppoż. Podpisał: ██████████ główny specjalista ds. bhp i ppoż.</p> <p>Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK Koszęcin opracowaną w grudniu 2024 r. przez ██████████ głównego specjalistę ds. bhp i ppoż.          Przedstawiono zaświadczenia o zapoznaniu pracowników z przepisami ppoż. i IBP.</p>	

**5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

**6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono.

**7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

**8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Urządzenia przeciwpożarowe:

1. System Sygnalizacji Pożarowej i Instalacja oddymiania pożarowego.
2. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – nie podlega kontroli.
4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne DN 25.
5. Drzwi przeciwpożarowe – nie podlega kontroli.

**9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Zgodnie z zakresem kontroli – jak w pkt. 4.

PR

PR

7-6  
3

#### 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ZPiT „Śląsk” Koszęcin, rozmieszczony zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, poddawany okresowej kontroli i przeglądom. Ostatni przegląd wykonano dnia 22.03.2024 r., przegląd wykonał p. [REDAKTED] serwisant gaśnic, wykonała firma Zakład Ochrony Przeciwożarowej „ASTRA” s.c. z Brzegu. Obiekty ZPiT „Śląsk” zostały wyposażone w następującą ilość gaśnic: GP2x/z 18 szt., GP4x 47 szt., GP6x/z 49 szt., GWG2/3x 1 szt., GS5x 2 szt., AP25x 2 szt., UGS2x 3 szt. oraz GP1x/z 4 szt.

#### 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W budynkach nie stosuje się urządzeń przeciwpożarowych, gdzie zastosowany czynnik gaśniczy byłby substancją zubożającą warstwę ozonową oraz fluorowanym gazem cieplarnianym o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.).

#### 12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Budynek Pałacowy wyposażono w nw. instalacje:

- 1) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa.
- 2) Instalacja wentylacyjna i kominowa.

Poza kontrolą.

#### 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza kontrolą.

#### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:		

Inne ustalenia:

Przedstawiono „Oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” z dnia 02.01.2025 r., Podpisał: [REDAKTED] – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Podczas kontroli dnia 22.01.2025 r. dokonano próby działania nw. urządzeń przeciwpożarowych:

- oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne – próba pozytywna;
- instalacja oddymiania klatki schodowej (skrzydło lewe, wyjście na dziedziniec) – próba pozytywna.
- dokonano sprawdzenia hydrantu wewnętrznego zlokalizowanego w skrzydle lewym, parter, korytarz – próba pozytywna.

#### 14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na **czterech** stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

[REDAKTED]  
[REDAKTED]  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”  
im. Stanisława Hadyny  
42-286 KOSZECIN, ul. Zamkowa 3  
tel. 34 310 64 15, fax. 34 310 64 16  
NIP 575-000-83-27 IDS 000663798

KIEROWNIK SEKCJI  
[REDAKTED]  
[REDAKTED]  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)